




3号渋谷線南平台付近火災状況について

1. 場所：渋谷区南平台町
 - ・ 塗装塗替工事現場
 - ・ 電球に塗料が付着し出火した模様（消防実査により出火原因確定予定）
2. 人身被害
 - 作業員 1 名（31 歳）男性が右手指に火傷
3. 時系列報告
 - 14:13 火災発生報告受理
 - 14:19 【通行止め】 3号線（上）大橋 JCT～高樹町入口
（下）谷町 JCT～大橋 JCT
大橋 JCT 連結路 中央環状線内回り⇒3号線上り渡線
入口閉鎖：三軒茶屋、渋谷（上）
国道 246 号 アンダーパス通行可能
側道（上）通行可能、（下）2/3 車線規制中 18:10 現在
 - 16:49 火災鎮火確認



4. 被害状況

【下り】・消防の実査（明日朝予定）後、現地調査を実施予定。

足場の焼損状況（足場内から）



足場の焼損状況（足場下から）



【上り】・消防の実査後に被害状況を確認したところ、下り線と比べると全体的に被害が少ないが、下り線に最も近い桁に一部変形が見られる



【高速上】・舗装・ジョイントに大きな変状は見られない



5. 今後の作業予定

【上り】

(作業状況)

- ・健全性を確認するための荷重車による走行試験について作業の準備中、今晚実施
- ・専門家の意見を確認することを準備中
- ・使用可否の技術的判断を行った後、早期の交通開放を目指す

【下り】

(作業状況)

- ・明日朝消防実査の見込み
- ・実査終了後健全性を確認予定