

7号小松川線西小松川町付近の火災状況について

1. 場所：江戸川区西小松川町付近

塗装塗替工事現場

2. 人身被害

作業員 13 名病院搬送（死亡 2 名、入院 3 名、退院 8 名）

3. 主な時系列報告



11:07 頃 火災発生報告受理

11:30 高速 7 号小松川線（下り）錦糸町～京葉道路接続部通行止め

11:48 京葉道路接続部～高速 7 号小松川線（上り）錦糸町通行止め

15:25 火災鎮火確認

20:35 高速 7 号小松川線（上り）錦糸町～両国 J C T 通行止め解除



4. 本日の工事内容

吊足場内にて塗装塗替工事を実施。

【下り】：塗装面の清掃作業

【上り】：塗装作業

5. 被害状況

現時点（2月16日23時）で判明している被害状況は以下の通り。なお、明朝の現場検証後、詳細な調査を実施。

【構造物被害】

舗装：異常なし

主桁：8本中2本の主桁（鋼鉄製）の一部が変形

壁高欄：確認中

遮音壁：遮音板22枚及び支柱12本が焼損

【施設物被害】

配電設備の延焼により停電が発生し、ETC機器に障害が発生（復旧済）



足場焼損状況(高架下から)



主桁(G2)変形状況（足場内から）



主桁(G3)変形状況（足場内から）

断面図

