

# 江戸川区西小松川町付近（高速7号小松川線高架下）の火災に関する恒久復旧の実施について

## (1) これまでの対応状況

- 2月16日（月） 火災発生（11時07分頃）  
発生場所：江戸川区西小松川町付近  
（高速7号小松川線高架下）
- 2月17日（火） 上り線（京葉道路接続部～錦糸町間）通行止め解除
- 2月25日（水） 下り線 仮支柱による応急復旧工事完了
- 2月26日（木） 下り線（両国JCT～京葉道路接続部）通行止め解除

## (2) 今後の予定（恒久復旧方法等）

- ・高架橋の損傷した橋桁を補強したのち、現在設置している仮設の支柱を撤去
- ・橋桁以外の焼損物（ケーブルラック等）の原形復旧を実施

完了予定時期

- ・平成27年10月頃までに完了する予定



位置図




現在の状況（仮設支柱設置状況）




現在の状況（主桁の一部変形状況）



復旧イメージ（※他の現場での事例）



平面図



断面図（小-307～小-308橋脚）

### 構造概要（小-307～小-309）

- ・しゅん功：昭和45年8月
- ・供用：昭和46年3月
- ・形式：単純RC床版鋼板桁橋  
（上下線一体構造）
- ・橋長：31m
- ・全幅員：約22.6m
- ・桁高：約1.65m