


ジョイント破損箇所の復旧状況

大黒線 大黒ふ頭付近(大黒大橋)



伸縮継手の損傷




路面養生

路面損傷箇所、トンネル内漏水箇所の復旧状況

湾岸線 東扇島付近



路面損傷(液状化)




舗装補修

湾岸線 川崎航路トンネル



トンネル継目からの漏水



トンネル継目の漏水補修



トラス部材の復旧状況

湾岸線(東西)新木場出入口 葛西JCT (荒川湾岸橋)

構造部材を接続する部材が破断している箇所について取替えを実施




取付部材(横支材 - 下横構)の損傷



取付部材取替



取付部材(横支材 - 対傾構)の損傷




取付部材取替

支承脱落箇所の復旧状況

大黒JCT連結路（湾岸線(西行き) 大黒線(上り)、大黒ふ頭出口、大黒PA)




橋桁を支持する支承が脱落



橋桁をベントで支持し、支承を補修



路面損傷状況



段差修正、舗装・ジョイント補修