

(別表1) 平成26年度に対策を実施した箇所(33箇所)※

No	施設名	道路名	H23-H26逆走回数	(参考)H23-H25逆走回数	会社名	備考
1	高崎IC	関越道	2	2	NEXCO東日本	
2	伊勢崎IC	北関東道	2	2	NEXCO東日本	
3	花園IC	関越道	3	2	NEXCO東日本	
4	館林IC	東北道	2	2	NEXCO東日本	
5	宇都宮上三川IC	北関東道	4	2	NEXCO東日本	
6	桜川筑西IC	北関東道	2	2	NEXCO東日本	
7	水戸IC	常磐道	2	2	NEXCO東日本	
8	四街道IC	東関東道	2	2	NEXCO東日本	
9	御殿場IC	東名高速	2	2	NEXCO中日本	
10	沼津IC	東名高速	2	2	NEXCO中日本	
11	新静岡IC	新東名高速	2	2	NEXCO中日本	
12	新富士IC	新東名高速	2	2	NEXCO中日本	
13	岡谷JCT	中央道	2	2	NEXCO中日本	
14	彦根IC	名神高速	3	2	NEXCO中日本	
15	津田東IC	高松道	2	2	NEXCO西日本	
16	坂出IC	高松道	5	5	NEXCO西日本	
17	坂出北	瀬戸中央道	2	2	本四高速	
18	大野原IC	高松道	2	2	NEXCO西日本	
19	豊浜SA(上り)	高松道	3	3	NEXCO西日本	
20	高知IC	高知道	2	2	NEXCO西日本	
21	川内IC	松山道	3	3	NEXCO西日本	
22	松山IC	松山道	2	2	NEXCO西日本	
23	西条IC	山陽道	2	2	NEXCO西日本	
24	江津IC	山陰道	2	2	NEXCO西日本	
25	川平IC	長崎バイパス	2	2	NEXCO西日本	
26	諫早IC	長崎道	4	4	NEXCO西日本	
27	大村IC	長崎道	2	2	NEXCO西日本	
28	多久IC	長崎道	4	4	NEXCO西日本	
29	八代IC	九州道	3	2	NEXCO西日本	
30	松橋IC	九州道	2	2	NEXCO西日本	
31	清武JCT	宮崎道	2	2	NEXCO西日本	
32	柳原出口	3号神戸線	3	3	阪神高速	
33	南港北出口	4号湾岸線	2	2	阪神高速	

※平成23年から平成25年までに逆走が複数回発生した箇所

(別表2) 今後優先して対策を実施する箇所(34箇所)※

No	施設名	道路名	H23-H26発生回数	(参考)H23-H25発生回数	会社名	備考
1	渋川伊香保IC	関越道	2	0	NEXCO東日本	
2	宇都宮IC	東北道	2	1	NEXCO東日本	
3	国見IC	東北道	2	1	NEXCO東日本	
4	岩槻IC	東北道	2	1	NEXCO東日本	
5	前橋南IC	北関東道	2	1	NEXCO東日本	
6	札幌JCT	道央道	3	1	NEXCO東日本	
7	小布施PA(上り)	上信越道	2	0	NEXCO東日本	
8	田野PA(下り)	常磐道	2	1	NEXCO東日本	
9	豊田飯山IC	上信越道	2	1	NEXCO東日本	
10	能生IC	北陸道	2	0	NEXCO東日本	
11	大月IC	中央道	2	1	NEXCO中日本	
12	菊水IC	九州道	2	1	NEXCO西日本	
13	植木IC	九州道	2	0	NEXCO西日本	
14	高松中央IC	高松道	2	1	NEXCO西日本	
15	土佐IC	高知道	2	1	NEXCO西日本	
16	福山東IC	山陽道	2	1	NEXCO西日本	
17	久世IC	米子道	2	1	NEXCO西日本	
18	倉敷JCT	山陽道	2	1	NEXCO西日本	
19	生田川出口	3号神戸線	2	1	阪神高速	
20	前開出口	7号北神戸線	2	1	阪神高速	
21	麻績IC	長野道	1	1	NEXCO東日本	死傷事故
22	久喜IC	東北道	1	1	NEXCO東日本	死傷事故
23	上里SA(上り)	関越道	1	1	NEXCO東日本	死傷事故
24	富加関IC	東海環状道	1	1	NEXCO中日本	死傷事故
25	土岐JCT	東海環状道	1	1	NEXCO中日本	死傷事故
26	足柄SA(上り)	東名高速	1	1	NEXCO中日本	死傷事故
27	浜名湖SA(上り)	東名高速	1	1	NEXCO中日本	死傷事故
28	山口南IC	山陽道	1	0	NEXCO西日本	死傷事故
29	加治木IC	東九州道	1	1	NEXCO西日本	死傷事故
30	舞鶴PA(下り)	舞鶴若狭道	1	1	NEXCO西日本	死傷事故
31	武雄南	西九州道	1	1	NEXCO西日本	死傷事故
32	神戸長田出口	31号神戸山手線	1	1	阪神高速	死傷事故
33	西宮山口南入口	7号北神戸線	1	0	阪神高速	死傷事故
34	垂水	神戸淡路鳴門道	1	1	本四高速	死傷事故

※平成26年に平成23年から平成26年までの逆走発生回数が新たに複数となった20箇所

※平成23年から平成26年までの逆走発生回数は1回だが、その逆走が死傷事故につながった14箇所

(別表3) 高速道路出口部において優先して対策を実施する箇所(7箇所)

No	施設名	道路名	H23-H26発生回数	会社名	備考
1	江津IC	山陰道	2	NEXCO西日本	
2	生田川出口	3号神戸線	2	阪神高速	料金所無し
3	柳原出口	3号神戸線	3	阪神高速	料金所無し
4	南港北出口	4号湾岸線	2	阪神高速	料金所無し
5	前開出口	7号北神戸線	2	阪神高速	料金所無し
6	武雄南	西九州道	1	NEXCO西日本	
7	神戸長田出口	31号神戸山手線	1	阪神高速	料金所無し

(別表4) 平面Y型IC平面交差点部において優先して対策を実施する箇所(3箇所)

No	施設名	道路名	H23-H26発生回数	会社名	備考
1	豊田飯山IC	上信越道	2	NEXCO東日本	
2	四街道IC	東関東道	2	NEXCO東日本	
3	能生IC	北陸道	2	NEXCO東日本	